


T-SHIRT E.S.INDUSTRY*



N°	Suggestion d'emplacement T-Shirt e.s.industry	Dimensions standard (largeur x hauteur en cm)			
		Broderie directe	Emblème à broder	Impression par transfert	Sérialgraphie
1	Côté gauche de la poitrine	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
7	Couture avant gauche sur les épaules	8 x 5	8 x 5	8 x 5	—
8	Sur le côté à gauche	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
9	Côté gauche de la poitrine à partir de la couture de l'épaule	3 x 22	—	5 x 30	—
10	Sur le rebord/la ceinture à gauche	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
11	Haut du bras à gauche	10 x 4,5	10 x 5	10 x 10	10 x 10
16	Côté droit de la poitrine	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
22	Couture avant droite sur les épaules	8 x 5	8 x 5	8 x 5	—
23	Sur le côté à droite	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
24	Côté droit de la poitrine à partir de la couture de l'épaule	3 x 22	—	5 x 30	—
25	Sur le rebord/la ceinture à droite	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
26	Haut du bras à droite	10 x 4,5	10 x 5	10 x 10	10 x 10
32	Poitrine au centre	—	—	30 x 30	30 x 30
35	Omolette gauche	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 10
36	Dos couture à gauche sur les épaules	8 x 5	10 x 5	10 x 5	—
39	Omolette droite	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 10
40	Dos couture à droite sur les épaules	8 x 5	10 x 5	10 x 5	—
43	Dos au centre	25 x 10	30 x 15	30 x 30	30 x 30
44	Nuque au centre	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 5
84	Dos côté gauche	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
85	Dos côté droit	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
89	Zone du bas du dos	25 x 10	—	25 x 25	30 x 30
101	Arrière gauche au-dessus du bord / de la ceinture	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
102	Arrière droite au-dessus du bord / de la ceinture	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10



Pour le lavage industriel, nous vous conseillons notre emblème de transfert industriel spécial. Nous pouvons volontiers vous conseiller par téléphone.

*Exemple de couleur/marquage publicitaire possible sur tous les coloris d'articles !
L'image sert uniquement d'illustration.